

FP-3 取付仕様書

部品構成

図番 J-0812650




作成	確認
----	----

<http://www.to-conne.co.jp>
Reference Only




本書類の内容は、改良等のため予告なく変更・廃盤にすることがありますのでご了承下さい。


シェル 圧着リング




① 同軸ケーブルへ圧着リングを通し、シースを図中の寸法で切りとる。



② 外部導体をほぐし均等になでつけ、外部導体、絶縁体、中心導体を図中の寸法で切りとる。



③ シェルを外部導体と絶縁体の間に差し込み、当たる所まで十分に押し込む。



④ 圧着リングをペンチ等でしっかり締付け、ケーブルが抜けないか確認すること。
中心導体を図中の寸法で切る。